

# PFAFF

fine sewing

## 3371-10/01

Attaccabottoni elettronica a punto annodato

Mașină electronică de cusut nasturi  
(cusătură rigidă)



# PFAFF 3371-10/01

## Caratteristiche:

### Flessibilita':

- Accesso diretto e scelta tra 30 schemi di cucitura standard = programmi fissi per l'applicazione di bottoni a 2-, 3 e 4 fori
- Modifica della dimensione dello schema di cucitura sugli assi X e Y del 10-200% (in tratti dell'1%)
- Memoria per 99 differenti schemi di cucitura
- La 3371 e' in grado di applicare bottoni con un diametro di 8 - 32 mm
- E' possibile applicare bottoni con o senza abbondanza (gambo)

### Prestazioni/Qualita':

- Schema di cucitura pulito
- Fili finali corti
- Elevata produttivita' grazie al ridotto tempo ciclo e ad una velocita' massima di 2.500 giri/min
- Funzioni comandate elettromagneticamente - Nessuna necessita' dell'aria compressa
- Lubrificazione centralizzata con olio pulito (facile manutenzione)


### Utilizzo:

- Dal nuovo pannello di comando grafico BDF-S2 e' possibile creare rapidamente e semplicemente forme di cucitura personalizzate
- Semplice cambio dello schema di cucitura grazie alla possibilita' di richiamare rapidamente fino a 8 programmi di cucitura preferiti
- Semplice e rapida memorizzazione di 3 programmi sequenziali con un massimo di 16 schemi di cucitura
- Pannello di comando di facile comprensione con display grande



*Il pannello di comando BDF-S2 e' facile e comodo da utilizzare. Funzioni come selezione programma, attivazione di programmi preferiti e programmi sequenziali sono facili da richiamare.*

*Programatorul BDF-S2 se deservește ușor și comod. Funcțiile, cum ar fi : alegerea programului, activarea programelor preferențiale și secvențiale, sunt direct accesibile.*



*Con la 3371-10/01 sono possibili tutte le varianti di punto (2, 3 e 4 fori, punto incrociato, ecc..)*

*Toate variantele posibile de cusături se pot realiza cu mașina 3371-10/01 (nasturi cu 2 găuri, cu 3 și 4 găuri, cusătură încrucișată, etc..)*



## Caratteristiche :

### Flexibilitate :

- Selectarea directă a 30 de cusături standard = alegerea programelor pentru coaserea nasturilor cu 2, 3 și 4 găuri
- Modificarea dimensiunilor cusăturii pe direcțiile X și Y 10 – 200% (în pași de 1%)
- Memorie pentru 99 cusături diferite
- Mașina 3371 coase nasturi cu diametre cuprinse între 8 și 32 mm
- Nasturii se pot coase cu sau fără picioruș

### Performanță / Calitate :

- Cusătură corectă, perfectă
- Capete de ață scurte
- Productivitate ridicată datorită ciclurilor scurte și vitezei de coasere de până la 2.500 împ./min.
- Funcții comandate electromagnetic – nu este necesar aerul comprimat
- Ușor de întreținut, datorită ungerii centralizate cu ulei mereu proaspăt

### Deservire :

- Cu ajutorul noului programator BDF-S2 se compun repede și simplu cusături personalizate
- Comutarea simplă a diverse cusături, prin accesarea a până la 8 programe preferențiale
- Memorarea simplă și rapidă a 3 cicluri secvențiale cu până la 16 tipuri de cusătură Programator ușor de înțeles și cu display mare









*La 3371 puo' applicare bottoni con un diametro di 8 - 32 mm*







*Mașina PFAFF 3371 coase nasturi cu diametre cuprinse între 8 și 32 mm*



*Il servo-motore molto potente e' flangiato sulla testa e ha un funzionamento silenzioso.*




*Servomotorul montat de capul mașinii asigură o funcționare silențioasă*

Campo di cucitura <i>Suprafața de lucru</i>	Velocita' (giri/min) <i>Viteza de coasere (împ./min.)</i>	Lung. punto <i>Lungimea cusăturii</i>	Crochet <i>Greifer</i>	Alzapiedino <i>Ridicarea picio-rușului presor</i>	Rasafilo <i>Tăietor de fir</i>
					
max. 6,5 x 6,5 mm	max. 2,500	0,1 - 6,5 mm	CB Crochet CB-Greifer	max. 13 mm	●

Scartafilo <i>Retractor de fir</i>	Riconoscimento scorta filo spolina <i>Monitorizare capacitate ață șpon</i>	Trasporto pinza <i>Transport de către clemă</i>	Sistema ago <i>Sistemul de ac</i>	Tipo punto <i>Tipul cusăturii</i>	Motore <i>Motor</i>
					
●	●	●	DPx17 (135x17)	Punto annodato Cusătură rigidă	375 W



- Accesso diretto ai programmi di cucitura preferiti tramite i tasti 1-8
- Parametri dei programmi di cucitura, p.e. numero del programma, velocità, fattori x-y, facilmente modificabili
- Programmi sequenziali (C1,C2,C3) pre-selezionabili con un massimo di 16 voci
- Facile accesso ai parametri per le funzioni di regolazione ed assistenza
- Libera programmazione dello schema di cucitura
- *Acces direct la programe de coasere preferențiale prin intermediul tastelor 1 – 8*
- *Parametrii programelor de coasere se modifică ușor, de exemplu : numărul programului, turația, factorii x – y*
- *Programe secvențiale preselectabile (C1, C2, C3) cu până la 16 funcții de program*
- *Acces simplu la parametrii pentru reglaje și funcții de service*
- *Programarea liberă a unor cusături noi*

Sottoclassi / Subclase		Dim. bottone / Mărima nasturelui
	<b>3371-10/01</b> bottoni piccoli <i>Nasturi mici</i>	Ø 10 - 20 mm Spessore: 2,2 mm Grosime: 2,2 mm
	<b>3371-10/11</b> bottoni medi <i>Nasturi mijlocii</i>	Ø 10 - 20 mm Spessore: 2,7 mm Grosime: 2,7 mm
	<b>3371-10/21</b> bottoni grandi <i>Nasturi mari</i>	Ø 15 - 32 mm Spessore: 2,7 mm Grosime: 2,7 mm

Schemi di cucitura standard della PFAFF 3371-10/01  
 Cusături standard la PFAFF 3371-10/01

No.  
Nr.



P 1	
Total	
18	6:6



P 2	
Total	
22	8:8



P 3	
Total	
26	10:10



P 4	
Total	
30	12:12



P 5	
Total	
22	6:6



P 6	
Total	
26	8:8



P 7	
Total	
30	10:10



P 8	
Total	
34	12:12



P 9	
Total	
18	6:6



P 10	
Total	
22	8:8



P 11	
Total	
26	10:10



P 12	
Total	
18	6:6



P 13	
Total	
22	8:8



P 14	
Total	
26	10:10



P 15	
Total	
22	6:6



P 16	
Total	
26	8:8



P 17	
Total	
30	10:10



P 18	
Total	
11	6



P 19	
Total	
13	8



P 20	
Total	
15	10



P 21	
Total	
17	12



P 22	
Total	
21	16



P 23	
Total	
11	6



P 24	
Total	
15	10



P 25	
Total	
17	12



P 26	
Total	
18	6:6



P 27	
Total	
26	10:10



P 28	
Total	
22	6:6



P 29	
Total	
26	10:10



P 30	
Total	
20	5:5:5



P 31	
Total	
29	8:8:8



P 32	
Total	
20	5:5:5



P 33	
Total	
29	8:8:8

Punti/cuciture (totale)	P 32		No. programma
Cusături/Împunsături (total)	Total		Numărul programului
	20	5:5:5	Punti collegamento
			Numărul pașilor

# PFAFF

fine sewing

## Specifiche:

**Avanzamento del trasporto:**  
intermittente

**Corsa della barra-ago:**  
46 mm

**Memoria dati:**  
Flash/CMOS RAM

**Selezione schemi di cucitura:**  
1-99 programmi di cucitura

**Controllo filo spolina:**  
con contapezzi  
(max. 9.999 cicli cucitura)

**Salvataggio dati:**  
in caso di interruzioni di corrente il programma di cucitura scelto rimane attivo

**Dimensioni:**  
Lung.: 1.060 mm, Largh.: 600 mm,  
Altezza: 840 mm  
(sostegno standard)

**Peso:**  
Testa 42 kg, cassetta 3 kg

**Voltaggio:**  
1,2 kW (220V)

## Specificatii :

**Cursa transportului :**  
intermitentă

**Cursa tijei acului :**  
46 mm

**Suport memorie :**  
Flash/CMOS RAM

**Sortiment cusături :**  
1 – 99 programe de coasere

**Supravegherea firului inferior :**  
prin contor (max. 9.999 cicluri de coasere)

**Asigurarea datelor :**  
după o întrerupere de curent programul de coasere ales rămâne activ

**Dimensiuni :**  
Lungime : 1.060 mm  
Lățime : 600 mm  
Înălțime : 840 mm  
(stativ standard)

**Greutate :**  
Capul de coasere : 42 Kg  
Cutia de comandă : 3 Kg

**Puterea absorbită :**  
1,2 kW (220 V)

Hotlines / Hotlines (Telefoane importante) :

Servizio tecnico / Service tehnic : ++49-175/2243-101

Consulenza applicativa / Consultanță tehnologică : ++49-175/2243-102

Hotline parti di ricambio / Piese de schimb : ++49-175/2243-103

### PFAFF Industrie Maschinen AG

- Postfach 3020  
D-67653 Kaiserslautern
- Königstr. 154  
D-67655 Kaiserslautern

Telefon: ++49-631/200-0

Telefax: ++49-631/17202

Internet: [www.pfaff-industrial.com](http://www.pfaff-industrial.com)