

PFAFF

fine sewing

3371-1/01

Travettatrice elettronica
Mașină electronică de cusut cheițe



PFAFF 3371-1/01

Caratteristiche:

Flessibilita':

- Accesso diretto e scelta tra 40 forme di travetta standard= programmi fissi
- Modifica della dimensione dello schema di cucitura in senso X e Y del 10-200% (in tratti dell'1%)
- Memoria per 99 differenti schemi di cucitura

Prestazioni/Qualita':

- Schema di cucitura pulito
- Fili finali corti
- Elevata produttivita' grazie al ridotto tempo ciclo ed alla velocita' di cucitura max. di 2.700 giri/min
- Funzioni comandate elettromagneticamente - Nessuna necessita' dell'aria compressa
- Lubrificazione centralizzata ad olio pulito - facile manutenzione

Utilizzo:

- Semplice cambio dello schema di cucitura grazie al richiamo rapido di fino a 8 programmi di cucitura preferiti
- Semplice e rapida memorizzazione di 3 programmi sequenziali con fino a 16 schemi di cucitura
- Pannello di facile comprensione con display grande



Il pannello di comando BDF-S2 e' facile e comodo da utilizzare. Funzioni come selezione programma, attivazione di programmi preferiti e programmi sequenziali sono facili da richiamare.

Programatorul BDF-S2 se deservește ușor și comod. Funcțiile, cum ar fi : alegerea programului, activarea programelor preferențiale și secvențiale, sunt direct accesibile.



Sono possibili tutte le travette utilizzate in confezione. (Abbigliamento, camicie in jeans, pelle, corsetteria, ecc.)

Toate variantele posibile de cheițe din industria confecțiilor și încălțăminte sunt posibile (sacouri, pantaloni, jeans, cămăși / bluze, piele, protecție, lenjerie, etc...)



Caracteristici:

Flexibilitate:

- Acces direct și selectarea a 40 de forme standard de cheițe = programe fixe
- Modificarea dimensiunilor cusăturii pe direcțiile X și Y 10 – 200% (în pași de 1%)
- Memorie pentru 99 cusături diferite

Performanță / Calitate:

- Cusătură corectă, perfectă
- Capete de ață scurte
- Productivitate ridicată datorită ciclurilor scurte și vitezei de coasere de până la 2.700 împ./min.
- Funcții comandate electromagnetic – nu este necesar aerul comprimat
- Ușor de întreținut, datorită ungerii centralizate cu ulei mereu proaspăt

Deservire:

- Comutarea simplă a diverse cusături, prin accesarea a până la 8 programe preferențiate
- Memorarea simplă și rapidă a 3 cicluri secvențiale cu până la 16 tipuri de cusătură
- Programator ușor de înțeles și cu display mare









La PFAFF 3371 ha un campo di cucitura 40 x 20 mm.
(trasporto intermittente)







Mașina PFAFF 3371 coase cheițe pe un câmp de lucru cu dimensiunile 40 x 20 mm (transport intermitent)



Il servo-motore potente e' flangiato sulla testa ed assicura un funzionamento silenzioso.

Servomotorul montat de capul mașinii asigură o funcționare silențioasă

Campo di cucitura <i>Suprafața de lucru</i>	Velocita' (giri/min) <i>Viteza de coasere (împ./min.)</i>	Lung. punto <i>Lungimea cusăturii</i>	Crochet <i>Greifer</i>	Alzapiedino <i>Ridicarea picio-rușului presor</i>	Rasafilo <i>Tăietor de fir</i>
					
max. 40 x 20 mm	max. 2,700	0,1 - 10 mm	CB Crochet CB-Greifer	max. 17 mm	●







Scartafilo <i>Retractor de fir</i>	Riconoscimento scorta filo spolina <i>Monitorizare capacitate ață șpon</i>	Trasporto pinza <i>Transport de către clemă</i>	Sistema ago <i>Sistemul de ac</i>	Tipo punto <i>Tipul cusăturii</i>	Motore <i>Motor</i>
					
●	●	●	DPx5 (134)	Punto annodato <i>Cusătură rigidă</i>	375 W













- Accesso diretto ai programmi di cucitura preferiti con i tasti 1-8
- Parametri dei programmi di cucitura, come numero del programma, velocità, fattori x-y, facilmente modificabili
- Programmi sequenziali (C1,C2,C3) preselezionabili, con un massimo di 16 voci.
- Facile accesso ai parametri per le funzioni di regolazione ed assistenza

- Acces direct la programe de coasere preferențiale prin intermediul tastelor 1 – 8
- Parametrii programelor de coasere se modifică ușor, de exemplu : numărul programului, turația, factorii x – y
- Programe secvențiale preselectabile (C1, C2, C3) cu până la 16 funcții de program
- Acces simplu la parametrii pentru reglaje și funcții de service

Piedini a pinza per la travettatrice automatica 3371-1/01 / *Cleme de fixare pentru mașina de cheițe PFAFF 3371-1/01*

Sottoclasse Subclasă	-1/01 e -1/31 -1/01 și -1/31	-1/11	-1/21	Optional opțional	Optional opțional	Optional opțional	Optional opțional	Optional opțional
Codice Număr	J 501GM103 sinistro/left J 501GM104 destro/right	J 501GM105 l J 501GM106 r	J 501GM107 l J 501GM108 r	J 501GM109 l J 501GM110 r	J 501GM111 l J 501GM112 r	J 501GM113 l J 501GM114 r		
Piedino a pinza <i>Clemă de fixare</i>								
							Pezzi grezzi Blanks Piedino a pinza Clemă de fixare J 501GM131 l J 501GM132 r	Piastra Plate blank J 501GM133 l J 501GM134 r

Sottoclasse Subclasă	-1/01	Optional opțional	-1/31	-1/11	-1/21	Optional opțional	Optional opțional	Optional opțional	Optional opțional	Optional opțional
Codice Număr	J 501GM117	J 501GM118	J 501GM119	J 501GM120	J 501GM121	J 501GM122	J 501GM123	J 501GM124	J 501GM125	J 501GM126
Piastra trasporto <i>Placă transport</i>										
Note <i>Observații</i>	Materiale standard material standard	Sup. liscia Mater. leggero netedă mater. subțire	Sup. liscia Mater. leggero netedă mater. subțire	Materiale pesante material gros	Maglieria tricot	Materiale standard material standard	Materiale pesante material gros	Materiale standard material standard	Sup. liscia Mater. leggero netedă mater. subțire	Sup. liscia Mater. leggero netedă mater. subțire
Salvadito <i>Apărătoare</i>			J 501GM175			J 501GB210		J 501GM175	J 501GB211	
										J 501GB175 J 501GB210 (grande/mare)

Forme travette standard della PFAFF 3371-1/01 (dimensioni originali)

Forme de cheițe standard la PFAFF 3371-1/01 (dimensiuni originale)

Nr. Nr.	Travetta Cheiță	No. punti Număr împunsături	Dim. travetta in mm Dimensiuni cheiță în mm	
			Largh. (X) Lățimea(X)	Altez. (Y) Înălțime(Y)
1		42	16	2
2		39	10	2
3		42	16	2,5
4		42	24	3
5		27	10	2
6		30	16	2,5
7		35	10	2
8		38	16	2,5
9		53	24	3
10		61	24	3
11		20	6	2,5
12		26	6	2,5
13		34	6	2,5
14		15	8	2
15		22	8	2
16		29	8	2
17		21	10	-
18		28	10	-
19		28	25	-
20		36	25	-
21		41	25	-
22		44	25	-
23		27	4	20
24		35	4	20
25		41	4	20
26		56	4	20

Nr. Nr.	Travetta Cheiță	No. punti Număr împunsături	Dim. travetta in mm Dimensiuni cheiță în mm	
			Largh. (X) Lățimea(X)	Altez. (Y) Înălțime(Y)
27		18	-	20
28		21	-	10
29		21	-	20
30		28	-	20
31		28	10	10
32		28	10	10
33		28	15	15
34		28	15	15
35		21	14	2
36		74	36	19
37		34	6,5	9
38		34	6,5	9
39		72	11	11
40		32	31,7	6

PFAFF

fine sewing

Specifiche:

Avanzamento trasporto:
intermittente

Corsa della barra-ago:
41 mm

Memoria dati:
Flash/CMOS RAM

Schemi di cucitura:
1-99 programmi di cucitura

Controllo filo spolina:
con contapezzi
(max. 9.999 cicli cucitura)

Salvataggio dati:
dopo interruzioni di corrente il
programma di cucitura selezionato
resta attivo

Dimensioni:
Lung.: 1.060 mm, Largh.: 600 mm,
Altezza: 840 mm
(sostegno standard)

Peso:
Testa 42 kg, cassetta 3 kg

Voltaggio:
1,2 kW (220V)

Specificatii :

Cursa transportului :
intermitentă

Cursa tijei acului :
41 mm

Suport memorie :
Flash/CMOS RAM

Sortiment cusături :
1 – 99 programe de coasere

Supravegherea firului inferior :
prin contor
(max. 9.999 cicluri de coasere)

Asigurarea datelor :
după o întrerupere de curent programul de
coasere ales rămâne activ

Dimensiuni :
Lungime : 1.060 mm
Lățime : 600 mm
Înălțime : 840 mm
(stativ standard)

Greutate :
Capul de coasere : 42 Kg
Cutia de comandă : 3 Kg

Puterea absorbită :
1,2 kW (220 V)

Hotlines / Hotlines (Telefoane importante) :

Servizio tecnico / Service tehnic : ++49-175/2243-101

Consulenza applicativa / Consultanță tehnologică : ++49-175/2243-102

Hotline parti di ricambio / Piese de schimb : ++49-175/2243-103

PFAFF Industrie Maschinen AG

- Postfach 3020
D-67653 Kaiserslautern
- Königstr. 154
D-67655 Kaiserslautern

Telefon: ++49-631/200-0
Telefax: ++49-631/17202
Internet: www.pfaff-industrial.com